

**BAKTERIOLOGISK
VANDKONTROL**



**Skamstrup Vandværk
Skamstrupvej 77B
4440 Mørkøv**

**Analysereport 230908-3
8. september 2023
Blad 1 af 1**

cc. Holbæk Kommune



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458:2006)

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

	Dato	Tid	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. coli</i> pr. 100 ml		
Råvand, Tilløb filter	05-09-23	10:30	< 1	< 1		
Afgang, værk	05-09-23	10:37	< 1	< 1		
Grydebjergvej 28, Bad	05-09-23	10:55	< 1	< 1		

Metode: Colilert 18 Colilert 18

Vandkvalitetskrav iflg. BEK. 1023

Taphane i.m. i.m.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. # Vandkvalitetskrav iflg Vejledning.